

REINIGUNG EINES GESCHOSSFANGS

Bei längerer Benutzung eines Geschossfangs kann es je nach Munition passieren, dass sich Bleireste im Zentralbereich des Geschossfangs ansammeln und zur Zersplitterung von Geschossen führen, welche dann teilweise als Rückpraller von unserem Messrahmen festgestellt werden.

Wir empfehlen daher, in regelmäßigen Abständen die Geschossfänge mit einem üblichen Spachtel aus dem Bauhaus zu reinigen und den Bleirückstand abzukratzen.



Auf diesem Bild ist ein Geschossfang NACH der Reinigung zu sehen. In der Bildmitte ist noch sehr gut die Stelle zu sehen, wo die Ablagerung des Bleis erfolgte. Beim Zersplittern flog ein Großteil der Reste auf die links gezeigte Röhre, ein geringerer Teil wurde zurückgeworfen.